เครื่องวัดอุณหภูมิ
INFRARED THERMOMETER
K3 Pro

ไม่ต้องสัมผัส ปลอดภัย ลดความเสี่ยง
จอแสดงผล LCD แบบเรียลไทม์แม่นยำและรวดเร็ว

- ระบบเซนเซอร์วัดระยะด้วยแสง
- ความจุในการนับ 9999 ครั้ง
- แหล่งจ่ายพลังงาน แบตเตอร์รี่ AA 4ก้อน /สายชาร์จ
- ต้องเชื่อมกับคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกข้อมูล
- รองรับการวัดอุณหภูมิภายนอกได้
- จอแสดงผล 2.8 นิ้ว LCD
- รองรับ 10 signal output (switch signal/pulse signal)
- รองรับการตั้งค่าแจ้งเตือนอุณหภูมิ
- รองรับการปิดเครื่องอัตโนมัติ
- รองรับการปรับระดับเสียง และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อปรับฟังก์ชั่นของเสียงได้
- ระยะเวลาการใช้งาน แบตเตอร์รี่AA 4ก้อน/สัปดาห์

อุปกรณ์ภายในกล่อง
- เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด K3
- สาย USB Type C
- เทปสองหน้าสำหรับติดผนัง
- สกรูยึด
- คู่มือการใช้งาน

แถมฟรี!
ขาตั้ง + อแดปเตอร์

1S Quick Measurement
อ่านเร็ว 1 วินาที

±0.2 High Accuracy
ค่าความคลาดเคลื่อนบวกลบ 0.2 องศา

Alarm Function
แจ้งเตือนด้วยเสียงและไฟสัญญาณ

3 Installation Meathods
ติดตั้งได้ 3 วิธี

°C/°F Unit Avaliable
ตั้งค่าการวัดได้ 2 แบบ

Data output
ส่งออกข้อมูลได้

@DGate
DgateTurnStile
02-1054034
www.turnstilecenter.com











Technical Data INFRARED THERMOMETER K3 PRO

Method of measurement	Sensitivity sensor distance sensor
Temperature Unit	℃/℉
Accuracy	± 0.2 (34-45℃)
Measuring distance	5 - 10 cm
Display	2.8-inch LCD screen
Install Method	Nail hook/bracket fixing
Power supply	USB /4 A4 batteries
Response time	0.5s
Working band	5um
Standby time	30s
Product Size	170x115x140mm
Net weight	303g

Operating mode	Surface mode/body mode/Count mode
Surface temperature measurement range	10-50℃
Range of Body Mode temperature	35-42℃
Environment temperature	10 - 40℃
Counting sapacity	9999 times
Record temperature data	Support to review 30 sets of data
Alarm Function	Flash+sound alarm for about 10 seconds
IO signal output	Support(switch signal / pulse signal)
Body storage District	Connect to the computer ☑
Volume stting District	Voice broadcast ☑
Backlight switch ☑	Standby zone
Upper alarm limit ☑	Whether to support charging ☒

โรงเรียน

สถานีขนส่ง/สนามบิน


โรงงานอุสาหกรรม

ตลาด/ห้องสรรพสินค้า

ออฟฟิศ/สำนักงาน